


st3301w\_torisetu\_eng\_0730.fm Page 1 Thursday, August 9, 2007 3:26 PM

---

**AST3301W-B1-D24**  
**AST3301W-S1-D24**

**安装指南**



**装箱单**

- (1) ST (1 台)
- (2) 中英文安装指南 (各 1 份) <本指南>
- (3) 警告 / 注意信息 (1 份)
- (4) 安装防水橡皮垫圈 (1 个)  
(已装在 ST 上)
- (5) 安装螺丝 (4 个 / 套)
- 
- (6) 电源接头 (1 个)  
(已装在 ST 上)
- 
- (7) USB 电缆扎带 (1 个端口) (1 套)  
(扎扣: 1 个, 扎带: 1 条)
- 

我们已经检查了包装。但是，如果您发现任何损坏或项目缺失，请立即联系当地代理商。

---

**关于手册**


关于 ST3000 系列的详细信息，请参阅以下手册。

- ST3000 系列硬件手册


从 GP-Pro EX 帮助菜单中选择 ST3000 系列硬件手册，或直接从 Pro-face 网站下载。

URL

<http://www.pro-face.com/otasuke/>



### 部件名称和功能



	名称	描述										
A	状态指示灯	<table border="1"><thead><tr><th>指示灯</th><th>ST 状态</th></tr></thead><tbody><tr><td>绿(亮)</td><td>正常运行(通电)或离线运行。</td></tr><tr><td>橙(闪烁)</td><td>软件启动过程中。</td></tr><tr><td>红(亮)</td><td>上电时。</td></tr><tr><td>不亮</td><td>断电。</td></tr></tbody></table>	指示灯	ST 状态	绿(亮)	正常运行(通电)或离线运行。	橙(闪烁)	软件启动过程中。	红(亮)	上电时。	不亮	断电。
指示灯	ST 状态											
绿(亮)	正常运行(通电)或离线运行。											
橙(闪烁)	软件启动过程中。											
红(亮)	上电时。											
不亮	断电。											
B	电源接头(插槽)	—										
C	USB 主机接口(USB)	USB1.1 主机接口 接头: USB TYPE-A x 1 电源电压: 5VDC ± 5% 输出电流: 500mA 以下 最大通讯距离: 5m										
D	串口(COM1)	D-Sub 9 针接口。支持 RS-232C。										
E	串口(COM2)	D-Sub 9 针接口。支持 RS-422/RS-485。										

## 一般规格

### ■ 电气规格

电气 参数	输入电压	DC24V
	额定电压	DC19.2 至 28.8V
	允许失电	10ms 以下
	功率消耗	18W 以下
	瞬时电流	30A 以下
绝缘耐压	AC1000V 20mA	
	1 分钟 ( 电源端与 FG 端子之间 )	
绝缘电阻	DC500V 10MΩ 以上 ( 电源端与 FG 端子之间 )	

### ■ 环境规格

环境 参数	环境温度	0 至 +50 °C <sup>*1</sup>
	存储温度	-20 至 +60 °C
	环境湿度	10 至 90% RH ( 湿球温度计: 39 °C 以下 - 无凝露 )
	存储湿度	10 至 90% RH ( 湿球温度计: 39 °C 以下 - 无凝露 )
	空气纯净度 ( 灰尘 )	0.1mg/m <sup>3</sup> 以下 ( 绝缘等级 )
	污染等级	2 级污染

\*1 当使用 ST 的环境温度变为 40 °C 以上并持续一段时间后, ST 的屏幕亮度会有所下降。

## 外部接口

### 重要事项

- ST 的串口不是隔离的。当主机 (PLC) 也未隔离时, 为降低损坏 RS-232C/RS-422/RS-485 电路的风险, 请务必连接 5 号引脚和 SG( 信号地 ) 端子。
- ST 的 COM1 和 COM2 使用相似形状的接头。因此, 请注意务必连接正确的接头。不正确连接接头会导致无法进行通讯。

### 注意


- 如果需要隔离, 您可以在 COM1 上使用 RS-232C 隔离模块 (CA3-ISO232-01)。


#### ■ COM1

推荐电缆接头	XM2D-0901 < 欧姆龙公司制造 >
推荐螺钉	XM2Z-0073 < 欧姆龙公司制造 >
推荐电缆接头盖	XM2S-0913 < 欧姆龙公司制造 >
固定螺钉	使用 #4-40 英寸螺钉。

针脚号	RS-232C	
	信号名称	描述
1	CD	载波检测
2	RD(RXD)	接收数据
3	SD(TXD)	发送数据
4	ER(DTR/CTS)	数据终端就绪
5	SG	信号地
6	DR(DSR)	数据设置就绪
7	RS(RTS)	发送请求
8	CS(CTS)	发送清除
9	Cl(RI)/VCC	调用状态显示 /+5V ± 5% 输出 0.25A <sup>*1</sup>
外壳	FG	外壳地 ( 与 SG 共接 )

\*1 9 号针脚的 RI/VCC 选择是通过软件来切换的。 VCC 输出没有过流保护。为防止损坏或设备故障, 请使用额定电流。







## 安装

### 1. 安装要求

- 为了易于维护、操作和改善通风条件，安装 ST 时，请务必在 ST 与相邻结构和其他设备之间保留至少 100mm 的间隙。



- 请确保运行环境温度和环境湿度在指定范围内。（运行环境温度：0 至 50 °C，环境湿度：10 至 90% RH，湿球温度计：39 °C 以下）  
如果将 ST 安装在箱或柜的面板上，“运行环境温度”表示面板表面和箱柜内部温度。




- 请确保来自周围设备的热量不会导致 ST 超过其标准运行温度。

### 2. ST 安装

- 根据下表中的尺寸制做面板开孔。

单位: mm





X	Y	面板厚度
156.0 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	123.5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	1.6 至 5.0

- 确认装好了 ST 的防水橡皮垫圈，然后将 ST 从前端放入面板。

#### 重要事项

- 强烈建议使用防水橡皮垫圈，因为它除了防水外还能减少振动。  
关于更换防水橡皮垫圈的步骤请参阅“ST3000 系列硬件手册”。
- 下图显示了 4 个安装螺丝插槽位置。  
将每个安装螺丝的钩插入插槽并用螺丝刀紧固。请将安装螺丝妥善插入插槽孔内。





#### 重要事项

- 紧固螺钉时用力过大可导致 ST 塑料外壳损坏。
- 所需的扭矩是 0.5N·m。

#### 接线

- 警 告**
- ◆ 为了避免电击，在连接 ST 电源线端子和电源端子排之前，请务必确认已使用断路器或类似设备安全断开了电源。
  - ◆ 任何其他电压等级都可能造成 ST 和电源的损坏。
  - ◆ 在连接 FG 端子时，请确认导线可靠接地。

#### 1. DC 电源电缆接线

##### ■ 电源线规格

请务必使用铜导体。

电源线直径	0.75 至 2.5mm <sup>2</sup> (18 - 12 AWG)
导体类型	简单或标准接线 <sup>*1</sup>
导体长度	— → ← 7 mm


<sup>\*1</sup> 如果导体的终端（单独的）导线未拧在一起，终端导线之间或终端导线和电极之间可能发生短路。

##### ■ 电源接头规格

	+ 24V
	- 0V
	FG 连接至 SG

##### 注意

- 电源接头是由 Pro-face 制造的 CA5-DCCNM-01 或由 Phoenix Contact 制造的 MSTB2,5/3-ST-5,08。



连接电源线时, 请使用以下物件。(以下  
物件由 Phoenix Contact 制造。)


推荐螺丝刀	SZF 1-0.6x3.5 (1204517)
推荐接线端子	AI 0.75-8GY (3200519) AI 1-8RD (3200030) AI 1.5-8BK (3200043) AI 2.5-8BU (3200522)
推荐接线端子 压接工具	CRIMPFOX ZA 3 (1201882)

#### ■ 连接 ST 电源线

- (1) 请确认已将电源接头从电源上拔掉。
- (2) 从 ST 上拔除电源接头。
- (3) 剥去一段电源线, 将导线末端拧紧, 然后将其插入插接端子并压紧端子。将端子放入电源接头。

#### 重要事项

- 使用平口螺丝刀拧紧端子螺钉。  
拧紧这些螺钉所需的扭矩为 0.5 到 0.6 N·m。
- 请勿焊接电缆连接点。
- (4) 将电源接头插入电源接头插座。



## 2. 电源注意事项


- 输入和输出信号线必须和工作电路的电源控制电缆分开。
- 为提高抗干扰性能, 在将电源线连接至电源接头之前, 请务必使导线末端拧紧。
- ST 电源线不应与主回路电缆或输入输出信号线靠近或捆扎在一起。
- 为降低干扰, 电源线应尽可能短。
- 如果供电电压超过了 ST 设备的允许范围, 请使用变压器。
- 在电源线与地之间, 请务必使用低扰电源。如果干扰过大, 请使用降噪变压器。


#### 重要事项

- 请连接一个浪涌吸收器来处理浪涌电压。

#### 重要事项



- 请务必分别将浪涌吸收器 (E1) 和 ST(E2) 接地。  
请选择最大电路电压大于电源峰值电压的浪涌吸收器。





### 3. 接地注意事项

- 请务必将电源线 FG 端子单独接地。请使用  $100\Omega$  接地电阻， $2mm^2$  或更粗的导线，或使用您所在国家的适用标准。
- SG( 信号地 ) 和 FG( 外壳地 ) 在 ST 内部连接。  
当将 SG 线连接至另一设备时，请确保系统 / 连接的设计不会造成短路。
- 接地导线的横截面积应大于  $2mm^2$ 。连接点应尽可能靠近 ST 主机，导线也应尽可能短。如果需要使用长接地线，请将细导线换成粗导线并将其放入电缆管。




### 4. 输入 / 输出信号线注意事项

- 所有 ST 输入输出信号线均应与所有工作电路 ( 电源 ) 电缆分开。
- 如果无法做到这一点，请使用屏蔽电缆并将屏蔽接地。


### 防止 USB 电缆脱落

#### ■ 安装 USB 电缆扎带






- (1) 将 USB 扎扣插入 ST 主机 USB 端口前端的槽中并将其向下和向前拉。




- (2) 将 USB 电缆扎带穿过 USB 扎扣的桥。




- (3) 将 USB 电缆插入端口。将带子环绕接头并将其拉紧。





■ 拆卸 USB 电缆扎带  
(1) 压低夹子并提起扎带将接头松开。



**咨询**  
关于该产品您有何问题和困难?  
如果需要帮助,请随时访问我们的网站  
以获得解决方法。  
<http://www.pro-face.com/otasuke/>

**注意**  
Digital Electronics Corporation 对用户使用  
该产品所引起的伤害、损失以及所引发的  
第三方责任不承担任何责任,敬请谅解。



Digital Electronics Corporation  
8-2-52 Nanko-higashi  
Suminoe-ku, Osaka 559-0031  
JAPAN  
电话: +81-(0)6-6613-3116  
传真: +81-(0)6-6613-5888  
<http://www.pro-face.com/>

©2007 Digital Electronics Corporation 版  
权所有。保留所有权利。  
PFX101127H .AST3301W-MT01C  
2007.9. JM/A

