


趋势图显示

参考手册 第25章节 数据采样

Proface China

Technical Support Department

Linda



趋势图显示

趋势图显示



趋势图显示制作步骤

Step 1 设置采样数组

Step 2 在画面上放置历史趋势图部件, 进行设置。

Step 3 模拟, 检查趋势图运行效果。



Pro-face
for the best interface